

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Сборочно-сварочный участок № 3 Электросварщик ручной сварки 6 разряда(4274.8.38)	обеспечение контроля за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) и кожи (специального костюма) от ультрафиолетового излучения	уменьшение воздействия ультрафиолетового излучения			
Сборочно-сварочный участок № 3 Электросварщик 6 разряда(4274.8.39)	организовать дополнительные регламентированные перемены	Снижение тяжести трудового процесса			
Сборочно-сварочный участок № 3 Электросварщик 4 разряда(4274.8.27; 4274.8.28А; 4274.8.29А)	обеспечение контроля за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) и кожи (специального костюма) от ультрафиолетового излучения	уменьшение воздействия ультрафиолетового излучения			
Сборочно-сварочный участок № 3 Электросварщик 5 разряда(4274.8.30; 4274.8.31А; 4274.8.32А; 4274.8.33А; 4274.8.34А; 4274.8.35А; 4274.8.36А;	организовать дополнительные регламентированные перемены	Снижение тяжести трудового процесса			
Сборочно-сварочный участок № 3 Электросварщик 5 разряда(4274.8.30; 4274.8.31А; 4274.8.32А; 4274.8.33А; 4274.8.34А; 4274.8.35А; 4274.8.36А;	обеспечение контроля за применением средств индивидуальной защиты	уменьшение воздействия ультрафиолетового излучения			

4274.8.37А)	органов зрения (штатка сварщика) и кожи (специального костюма) от ультрафиолетового излучения				
Маглярный участок № 6 Маляр 4 разряда(4274.3.5)	организовать дополнительные регламентированные мероприятия Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы; Технологические мероприятия: - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками	Снижение тяжести трудового процесса	Уменьшение воздействия химического фактора		
Маглярный участок № 6 Пескоструйщик 2 разряда(4274.3.6)	Пользоваться средствами защиты дыхательных путей	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Маглярный участок № 6 Пескоструйщик 4 разряда(4274.3.7)	Пользоваться средствами защиты дыхательных путей	Снижение уровня концентрации вредных веществ			

Дата составления: « 22 » сентября 2021 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор

(Должность)

(Подпись)

Догинов Филипп Михайлович

(ф.и.о.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(Должность)

(Подпись)

Соловьев Александр Анатольевич

(ф.и.о.)

(дата)

Специалист по охране труда

(Должность)

(Подпись)


Бушкова Светлана Алексеевна

(ф.и.о.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5260
(№ в реестре экспертиз)



(подпись)

Осешнюк Родион Александрович
(ф.и.о.)

22.09.2021
(дата)